

Outfit gasregulator trækkes tilbage fra markedet.

Tilbagekaldelsen vedrører artikel nummer 96461.

Schou Company har modtaget henvendelser der vedrører denne gasregulator, hvor der er konstateret gasudslip, da åbne/ lukkemekanismen er skudt ud. Der har forårsaget utilsigtet gasudslip og i enkelte tilfælde brand.

Vores producent har i samarbejde med os og det bemyndigede organ kunnet afgrænse det til disse produktionsnumre, 01-24, 02-24, 03-24, 04-24, 05-24, 06-24 og 07-24.

Produktionsnumret kan aflæses på siden af gasregulatoren (se nedenstående billede hvor nummeret er i den røde firkant). Disse er solgt i tidsrummet 01/04 til 01/11-2024. Ud fra forsigtighedsprincippet vælger Schou Company at lave en fuld tilbagekaldelse på disse gasregulatorer.

Vi gør opmærksom på at disse gasregulatorer kan være leveret i løssalg eller monteret i et gasprodukt.

Hvis du har en af de nævnte gasregulatorer, må du IKKE BENYTTE DEN MERE. Du bedes aflevere den retur til købsstedet.

Når du afleverer gasregulatoren tilbage, skal du ikke bruge kvittering eller andet bevis for, at produktet er købt i den butik, der har markedsført gasregulatoren. Du vil gratis få udleveret en ny gasregulator enten i butikken eller tilsendt direkte fra Schou Company A/S



Spørgsmål kan besvares ved at rette henvendelse til:

[Service@schou.com](mailto:Service@schou.com)